ifm electronic


Notice de Montage
Adaptateur
efector500
E30131

FR

706005/00 05/2011

ifm electronic gmbh • Friedrichstr. 1 • 45128 Essen • Germany
http://www.ifm.com • e-mail: info@ifm.com

Montage capteur - adaptateur



- ▶ Graisser légèrement les filetages et les zones d‘étanchéité du capteur et de l‘adaptateur avec la pâte lubrifiante (A).
  La pâte doit être appropriée et homologuée pour l‘application ainsi que compatible avec les élastomères utilisés.
- ▶ Poser le joint d‘étanchéité (B) dans la rainure (C) du capteur.
  L‘adaptateur est livré avec joint torique EPDM. D‘autres joints toriques sont disponibles comme accessoires : joint torique FKM, référence E30123.
- ▶ Visser le capteur dans l‘adaptateur à la main.
- ▶ Serrer le capteur et l‘adaptateur dans un dispositif de serrage (D). Ne serrer le dispositif de serrage que légèrement pour éviter que l‘adaptateur se déforme.
- ▶ Serrer le capteur jusqu’à ce que vous sentiez la butée (ceci correspond à un couple de serrage max. de 35 Nm). Attention : L‘étanchéité peut être affectée si vous serrez trop fort.

Données techniques et informations supplémentaires sur www.ifm.com