
E43314

Шип для отвода тепла при сварке для резьбовых соединений

ADAPT G1/2-WELD MANDREL



Приложение		
Установка		отводит тепло во время сварки
Механические данные		
Вес	[g]	380.8
Способ монтажа		отводит тепло во время сварки
материал		латунь (2.0401)
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой		10
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.